



شماره: ۱۴۸۷۳  
 تاریخ: ۹۲.۱۲.۱۵  
 بیوست:

## « صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

### « دوره ششم - شماره ۲۸۵ »

Abbasی مطلق	حسنی	حیدری	ترابی	حاضرون
				غایبین
براتی				

تاریخ جلسه: ۹۲/۱۲/۰۴

پایان جلسه: ۱۹:۴۵

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

موارد مطروحه :

۱- در خصوص نامه آقای مهندس ستوده ارجاعی از طرف ریاست محترم سازمان، مطابق بندهای ۱-۱۷ ۳-۲ مبحث ۱۷ نظارت بر اجرای لوله کشی گاز توسط ناظر حداقل در ۳ مرحله از زمان طراحی تا تأیید نهایی لازم می باشد.

۲- مقرر گردید در خصوص تسریع در ابلاغ و انتشار مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان موضوع " مراقبت و نگهداری ساختمان " نامه ای از طرف سازمان نظام مهندسی به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی، تهیه و ارسال گردد.

۳- با توجه به اینکه در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، موضوع ضوابط اجرای سیستم آتش نشانی و اطفای حریق در ساختمانها مطرح نشده است طی نامه ای از طرف سازمان، مورد فوق به دفتر مقررات ملی ساختمان اطلاع داده شده و مکاتبه گردد و درخواست اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد.

۴- مقرر گردید طی نامه ای از ریاست محترم سازمان درخواست گردد اقدام لازم و مقتضی در خصوص اجرای صحیح دودکش ها از مهندسین ناظر و مجری ساختمان " نفرات مسئول در اجرای دودکش ها " طی ابلاغیه و بخشنامه رعایت موارد ذیل درخواست گردد:

الف- اجرای دودکش ها با حداقل قطر داخلی ۱۰ CM برای بخاری و آبگرمکن زمینی، و حداقل قطر داخلی ۱۵CM برای پکیج و آبگرمکن دیواری یا معادل آن ۱۲\*۱۶CM برای دودکش های چهارگوش (بعاد داخلی ۱۲\*۱۶CM)

ب- تعییه داکت مناسب برای عبور دودکش ها و جلوگیری از اجرای دودکش ها در داخل تیله ها و از داخل تیرهای افقی (پودر) ساختمان

۵- مقرر گردید طی نامه ای از اتحادیه مصالح فروشان ساختمان درخواست گردد دودکش ها حداقل در ابعاد مذکور در بند

۴- الف تولید گردد و دودکش های غیر استاندارد و کوچک موجود در بازار جمع آوری گردد.

فرویز براتی

دبیر گروه تخصصی مکانیک