



شماره: ۹۳/۱۳۵۰۵۹
 تاریخ: ۹۳/۸/۳
 پیوست:

« صورت جلسه گروه تخصصی مکانیک »

« دوره ششم - شماره ۴۲۵ »

فرهنگ عباسی مطلق	فریدون حیدری	فریبهر حسنی	سیدزهیر ترابی	حاضرین
-	-	-	-	غایبین

تاریخ جلسه: ۹۳/۰۷/۲۰

پایان جلسه: ۱۹:۱۵

شروع جلسه: ۱۷:۳۰

موارد مطروحه:

- نامه شماره ۹۳/۱۲۴۵۳ ریاست محترم سازمان قرائت گردید و پاسخ آن به شرح ذیل بیان میگردد:
 طبق نقشه های تأسیسات مکانیکی جزئیات دریچه های تهویه به صورت غیرمستقیم و تلسکوپی می باشد که طرح آن قبل از داده شده است و در نقشه های تأسیساتی قید میگردد. در ساختمانهای اجرا شده بدون دریچه تأمین هوا که ناظر گازرسانی در مقابل عمل انجام شده قرار میگیرد، حداقل تمہیدات لازم استفاده از یک دریچه در بیرون و داخل ساختمان می باشد که به منظور جلوگیری از کوران هوا جهت پره در دریچه بیرونی رو به پایین و جهت دریچه داخلی رو به بالا می باشد.
- در خصوص بند ۲ صورت جلسه شماره ۴۱ مبنی بر تعویض ناظر توسط مالک باستحضار میرساند با توجه به مشکلات مربوط به عموماً دودکشها و تأمین هوای تازه و دودکشها عبوری از تیرهای بتی افقی که به ناظرین عمران و معماری نیز مربوط میباشد اختلافاتی بین ناظر گاز و مالک پیش می آید برای رفاه حال مالک یکبار تعویض ناظر با مقررات گفته شده مجاز شمرده شده و این پیشنهاد هیئت رئیسه گروه تخصصی است و هیئت مدیره محترم مجاز به قبول یارد آن می باشند.
- در خصوص بروزه های بالای ۱۵ متر اولاً باید موتورخانه اجرا می شده و مالک از این بابت قانونی عمل نکرده ولی برای رفع مشکلات موجود می توان تا ۳۰ متر (۱۰ طبقه) و برای پکیج دودکش توکار مطابق استانداردهای مبحث ۱۷ به قطر ۱۵cm و با طول افقی حدکثر ۶۰cm استفاده نمود. البته باید برای ارتفاع بالای ۱۵m پکیج مزبور فن دار باشد. ضمناً بخاری برای ساختمانهای بالای ۱۵m توصیه نمیشود. ضمناً در فصل ۳۰ دودکشها مرحله ASHRAE فرمولهایی در این خصوص وجود دارد که مهندسین میتوانند استفاده کنند.
- جلسه هم اندیشی هیئت رئیسه و اعضای گروه به چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۸/۰۷ موکول شد.

فریبهر برآتی
 مدیر گروه تخصصی مکانیک