




سازمان نظام مهندسی ساختمان

استان زنجان



«صور تجلیسه کمیسیون تخصصی معماری» «دوره هشتم-شماره ۶۸»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۸:۰۰	ساعت شروع جلسه: ۱۶:۰۰	تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۷
------------------------	-----------------------	------------------------

سارا شهرابی	سعیده داداشی	علیرضا جزء پیری	سرور رحیما زنجانی	حامد نظری	محمد رضا اکردادی	محمد باقر احمدی	حاضرین
مدعوین							

موارد مطروحه:

- ۱- موضوع کنترل و اجرای درز انقطاع در جلسه ای مشترک با کمیسیون عمران تصمیم گیری شود.
- ۲- موضوع (محل دودکش ها و داکتهای تاسیساتی) در قالب نامه ای مجزا تنظیم و به ریاست سازمان ارسال گردد.
- ۳- در خصوص نامه شماره ۱۴۰۰/۲۶۲۶ آقای نصیری در رابطه با گزارش عدم رعایت درز انقطاع توسط ناظر معماری ، با توجه به اینکه درزانقطع در زمان اجرای سازه رعایت نشده است و ناظر معماری در گزارش مرحله ای خود به آن اشاره کرده است مسئولیتی متوجه ناظر معماری نمی باشد .
- ۴- پیرو صورتجلیسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ در خصوص جلسه مشترک کمیسیون معماری با کمیسیون مکانیک و الزام به ممنوعیت عبور لوله های دودکش از داخل دیوارهای حمام همچنین الزام بر عدم ارائه گزارش مرحله ای ناظرین معماری در ساختمان های فاقد داکت آیتم ذیل نیز مورد بررسی مجدد و تاکید کمیسیون معماری قرار گرفت: در گزارش مرحله دوم نظارت معماری (انتهای سفت کاری) ناظر معماری فقط مکلف و موظف به کنترل (محل دودکش ها و داکتهای تاسیساتی) بوده و تأیید کیفیت اجرای دودبندی و اتصالات دودکش متوجه ناظر معماری نمی باشد. لذا موضوع صورتجلیسه کمیسیون تخصصی مکانیک (جلسه ۳۰) مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ در خصوص ناظرین معماری موضوعیت نداشته و بدینوسیله مراتب مغایرت و عدم انطباق مصوبات این صورتجلیسه با مصوبات قبلی و گزارش مرحله دوم به نحو مقتضی باستحضار ریاست محترم سازمان، کمیسیون مکانیک و اعضای معماری سازمان در راستای صیانت و عدم تضییع حقوق ناظرین معماری خواهد رسید.

امضاء دبیر گروه: