

انجمن مهندسی ساختمان زنجان
 شماره ۸۸۱۲۱۰۶
 ۸۸۱۲۱۵



انجمن نظام مهندسی ساختمان
 استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره هشتم - شماره سوم »

تاریخ جلسه: ۱۳۹۸/۱۲/۱۳	ساعت شروع جلسه: ۱۷،۳۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹،۳۰
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	سید زهیر ترابی	اصغر محمدی	علی غضنفریان	سعید نظری	فرهنگ عباسی مطلق
مدعوین	نماینده هیات مدیره: فریدون حیدری				

موارد مطروحه:

جلسه اعضای کمیسیون مکانیک مورخ ۹۸/۱۲/۱۳ با حضور اکثریت اعضا در ساعت ۱۷،۳۰ عصر تشکیل گردید و موارد ذیل بحث و بررسی گردید:
 ۱- نامه شماره ۱۳۹۱۵ ش م مورخه ۹۸/۱۲/۰۶ شورای مرکزی در خصوص تعیین میزان ساعت هر خدمت در بخش طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی ساختمان مطرح گردید و در کمیسیون بررسی شد و نظر اکثریت به شرح ذیل می باشد:

گروه ساختمانی	جمع ساعت خدمت (طراحی)	جمع ساعت خدمت (نظارت)
الف	۴۵	۵۰
ب	۱۱۰	۱۲۵
ج	۳۵۰	۴۵۰
د	۷۵۰	۸۵۰

که در جدول ارسالی بصورت ریزتر تکمیل و ارایه گردید
 ۲- نامه شماره ۹۸/۱۹۴۵۸ مورخه ۹۸/۱۱/۲۶ درخواست آقای مهندس هوشمندان در خصوص ضعف در فرآیند کنترل نقشه و لزوم نظارت مضاعف در بخش لوله کشی گاز ساختمان ها مطرح شد و اعضا کمیسیون هر کدام به بیان نظر خود پرداختند که پس از جمع بندی نظر کمیسیون به شرح ذیل می باشد:
 ۱-۲: برای ایجاد وحدت رویه و استخراج ضوابط فنی کنترل نقشه، جلسه ای با حضور همه کنندگان نقشه تشکیل گردد.

۲-۲: برای انتخاب اعضا جدید گروه کنترل نقشه برای سال ۹۹ از بین پایه های یک و ارشد رشته های اصلی (طراح و ناظر) تاسیسات مکانیکی و با داشتن سابقه کاری نظارت و اجرای کارگاهی کافی فراخوان بعمل آید.
 صفحه: ۱/۲

۲-۳: مقرر گردید نامه ای به هیات مدیره تنظیم شود و در آن درخواست تغییر فرآیند تهیه نقشه داده شود بطوری که دفاتر ملزم به استفاده از خدمات طراح شوند و نقشه ها پس از کنترل و امضای مهندسان طراح به واحد کنترل نقشه ارایه گردد.

۲-۴: با توجه به خطرات بالقوه سیستم لوله کشی گاز ساختمان ها و اهمیت نظارت دقیق بر آن و ارتقای سطح ایمنی ساختمان ها و اعمال نظارت مضاعف بر کار مجریان و ناظرین گازرسانی کمیسیون پیشنهاد میکند هیات مدیره محترم نسبت به فعال سازی نظارت مضاعف در بخش گازرسانی نیز اقدامات شایسته را مبذول نماید.

۳- نظر به مراجعه و تماس مکرر اعضای ناظرین واحد گازرسانی و پیگیری آنها در خصوص تعویق در پرداخت به موقع حق الزحمه های نظارت گاز بخاطر مشکلات نرم افزار جدید مالی و اینکه بیش از ۵ ماه است مشکل مذکور حل نمیگردد با رایزنی اعضا با امور مالی بدینوسیله پیشنهاد میگردد نظام پرداخت حق الزحمه ها به شیوه سابق بازگردانده شود.

ضمناً مساله اصلاح روش پرداخت حق الزحمه نظارت گاز به نحو مقتضی جهت پیگیری لازم به اطلاع همکاران ذینفع رسانده شود.

