



«صورتجلسه گروه تخصصی مکانیک»

«دوره هفتم - شماره ۶۰»

ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰

ساعت شروع جلسه: ۱۷:۳۰

تاریخ جلسه: ۹۸/۰۸/۱۴

حاضرین	فرهنگ عباسی مطلق	سعید نظری	اصغر محمدی	فریبیرز براتی	علی غضنفریان	
مدعوین						

وارد مطروحه :

- نامه ارسالی مهندس سلیمانی به گروه در مورد استعلام لوله کشی گاز به ساختمان نیمه کاره مطرح گردید. مطابق دستورالعملهای موجود تاییدیه نهایی لوله کشی گاز منوط به نصب در و پنجره ها، تیغه بندی داخلی وحدائق اجرای گچ و خاک می باشد (شرایط تامین حدائق الزامات سکونت). لازم است مطابق مقررات اقدام شود و نامه جهت پیگیری بیشتر موارد مطروحه به واحد تاسیسات ارجاع گردد.
- در مورد اصلاح دودکشهای ساختمان های مجاور ساختمان بلند مرتبه و ایمنی آنها بحث و بررسی شد و موارد زیر بیان می گردد:
 - ۱- انتهای دودکش در پشت بام بایستی یک متراز سطح بام بالاتر باشد و چنانچه دودکش جنب دیوار باشد باید ادامه یابد و انتهای دودکش حداقل ۶۰ سانتی متر از بلند ترین دیوار مجاور بالاتر قرار گیرد یا حداقل ۳ متر از دیوار مجاور فاصله داشته باشد (بند ۱۸-۸-۱-۵).
 - ۲- وزن دودکش بطور مناسب روی پایه ها منتقل شود و با بسته های مناسب بست کاری گردد (بند ۱۸-۸-۵-۲).
 - ۳- حدائق کلاهک دودکش با کولرهای آبی و دریچه های تامین هوای ساختمان باید ۳ متر در نظر گرفته شود (بند ۸-۱۷-۴).
- ۴- در صورت استفاده از قطعات لوله های سیمانی پیش ساخته باید از نوع نرو ماده (فنجانی) استفاده گردد (بند ۱۷-۸-۵-۹).
- ۵- با توجه به تنوع اجرای ساختمانها در مناطق شهری و روستایی و تنوع لوازم گاز سوز (فن دار و بدون فن و...) و تاثیر گذاری تغییر ارتفاع و جهت دودکش بر سایز دودکشهای (مطابق ضوابط و جداول مبحث ۱۷) ضروری است هر پروژه توسط مهندس ناظر مربوطه (که در بحث حقوقی تعیین می شود) بازدید و مطابق شرایط آن پروژه و پس از کنترل ضوابط و شرایط فنی دستور کار لازم ارائه گردد.
- ۶- با توجه به مشکلات و مسائل مطروحه مشابه فوق، گروه تخصصی مکانیک تاکید دارد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و بازدید ادواری ۲ ساله از ساختمانها می تواند راهکار مناسبی باشد.

فریدون حیدری

دبیر گروه تخصصی مکانیک