



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

شماره:

نظام مهندسی ساختمان زنجان  
تاریخ: ۹۷/۰۴/۳  
شماره: ۹۷/۰۴/۳

« صور تجلسه گروه تخصصی عمران »

« دوره هفتم - شماره ۵۰ »

تاریخ جلسه ۹۷/۰۳/۲۷	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۰۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۸:۳۰
---------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	محمود بزرگمهر	اکبر بهرامی	سید مهدی هاشمی	سید سعید موسوی	-----	-----
مدعوین						

موارد مطروحه :

۱. نامه دریافتی به شماره ۹۷/۴۸۶۹ مورخ ۹۷/۰۳/۲۲ در جلسه مطرح گردید، پیدلیل اینکه خاموت یا میلگردنمره 6 بصورت شاخه ای نبوده و یکی از عوامل اصلی وجود ترک در بتن ناصاف بودن (بدلیل استفاده از میلگرد 6 کلاف) مقرر شد از میلگرد نمره 6 بعنوان آرماتور حرارتی استفاده نشود و از میلگرد نمره 8 و بصورت شاخه ای استفاده شود.

۲. پیشنهادات در خصوص خدمات مهندسان رشته عمران بررسی شد که بصورت مکتوب به سازمان اعلام خواهد شد.

۳. در خصوص دفترچه مطالعات ژئوتکنیک پیشنهاد میشود آزمایشگاههای دارای صلاحیت در زمان ارائه دفترچه حتما چکیده اصلی که مورد نیاز طراح سازه میباشد را ارائه نمایند و آن چکیده در سیستم اسکن گردد.

اکبر بهرامی  
دبیر گروه تخصصی عمران